

ため池実態把握の調査票

調査番号	南-58	地域条件	中山間指定	無	条件不利地	
ため池名	びじょいけ 美女池		所在地	南あわじ市北阿万筒井185		
管理団体	大日川土地改良区			確認者	[REDACTED]	
管理者	大日川土地改良区	電話番号	0799-55-1336	確認日	2011年1月13日	
改修履歴	年度	事業名	年度	事業名	年度	事業名
		チェックポイント	評価			特記事項
聞き取り調査	管理状況	日常的な維持管理	草刈り	年 回程度	時期:	
			堤体の補修	実施している		
			取水施設の補修	実施している		
			洪水吐の補修	実施している		
		管理組織体制	組織有無	有		
			戸数	102 戸		
			管理の見通し	10年後も同じ		
		防災体制	監視員	有		
			点検頻度	1回/1 月		
			連絡網	有		
			緊急資材	無		
		安全施設	安全柵	無		
	危険看板		無			
	利用状況	かんがい利用	かんがい利用有無	有		
			利用無しの原因	その他		
			受益戸数	1026 戸		
			受益面積	-(499) ha		
			ほ場整備の有無	有		
			利用見通し	10年後も同じ		
		その他利用	利用の有無・用途	無	(養魚等)	
その他	要望	改修要望	無			
		その他	具体的に			

直接調査(漏水等聞き取り併用)	老朽度 (危険度)	堤体	前法浸食	無		
			後法崩壊	無		
			漏水	無		
			沈下	無		
		洪水吐	沈下	無		
			ひび割れ	無		
			破損	無		
			漏水	無		
			通水痕跡	無		
			嵩上げ	無		
		取水施設	断面閉塞	無		原因
				原因		
			ゲート操作	良		
			緊急放流	可		緊急放流:1日で水位を概ね1m以上下げられる能力
		破損	無			
	漏水	無				
	山腹崩壊	無				
	池周囲	倒木の流入	無			
		直下流人家有無	無	221軒		
	施設諸元	堤体	貯水量	370000 m ³		
			堤体延長	167.00 m		
			堤高	22.50 m		
			天端幅	6.10 m		
			法面勾配	上流 1: 1.80 下流 1: 2.00		
			道路指定	無 路線名 :		
		洪水吐	箇所数	1 箇所		
水路幅			上幅 14.00m 底幅 10.40m			
水路高			3.60 m			
型式			水路流入			
構造			コンクリート			
取水施設		箇所数	箇所	スライドバルブ2基		
	土砂吐	(口径 mm)				
	取水1	型式	斜樋			
		構造	鋼製			
		口径	mm			
	取水2	型式				
		構造				
口径		mm				



南-58
美女池
全景



南-58
美女池
堤体
天端6.10m



南-58
美女池
堤体後方
水面は下流の大日川ダム



南-58
美女池
提体前方



南-58
美女池
提体より下流側
大日川ダム



南-58
美女池
取水施設
スライドバルブ



南-58

美女池

洪水吐

上W=14.00

下W=10.40

H=3.60



南-58

美女池

洪水吐後方



南-58

美女池

上流側

