

## 元町山手地区再整備の検討の経緯

### 1 本庁舎 1号館の耐震診断の実施

昭和 40 年代に建設された現在の県本庁舎（1号館、2号館、議場棟、西館、別館）は、平成 7 年に発生した阪神・淡路大震災により大きな被害を受けたことから、震災後に耐震補強工事を実施し、最低限必要な耐震強度（Is 値 0.6）を確保したところである。

県本庁舎は今年で築 50 年前後経過し、震災後の耐震補強からも 20 年以上が経過し、コンクリートの劣化も危惧されることから、今年度、1号館の耐震診断を実施した。

その結果、必要とされる耐震性能を満たしていないことが判明した。

Is 値		(参考)H8 診断・補強後の Is 値
2009 年版 耐震診断基準※	1983 年版 耐震診断基準	1983 年版 耐震診断基準
0.30～0.93	0.53～1.84	0.60～1.92

※（一財）日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」

### 2 元町山手地区再整備の必要性

#### (1) 県有施設の老朽化

本庁舎 1号館と同時期に建設された、2号館や議場棟も同様の耐震性能であることが推定される。また、隣接する県民会館も築 50 年が経過し、施設の老朽化により、構造上利用者の多様なニーズに対応できていない。このほか、県庁周辺地域には、神戸総合庁舎、旧医師会館など建築後 40 年～50 年を経過する県有施設が点在している。


今後も、県本庁舎が県政運営の中心拠点として、災害発生時の応急対策活動拠点としての機能を十分に果たすためには、災害拠点に求められる耐震性能を速やかに確保する必要がある。今後 50 年を見据えると、本庁舎の再整備に際しては、県民会館をはじめとする周辺施設のあり方もあわせて検討する必要がある。

#### (2) 元町山手地区の再整備

元町山手地区には、明治 6 年（1873 年）に県本庁舎が移転し、県行政の中心地となっている。また、周囲には学校や文化施設も立地し、芸術文化・教育の拠点としても発展してきた。

しかしながら、三宮駅周辺やウォーターフロントの再整備が進む一方で、当地区では県本庁舎や県民会館等の施設が老朽化により、耐震強度の不足や構造上利用者の多様なニーズに対応できていないなど、課題が生じている。

このため、県有施設の耐震性能の確保とあわせ、芸術文化機能の強化、新たな賑わい・交流機能の導入を図り、神戸都心エリアの核としての再整備を行う必要がある。



#### ① 本庁舎の概要

区分	西地区			東地区			
	① 1号館	② 別館	③ 西館	④ 2号館	⑤ 議場棟	⑥ 3号館	⑦ 県民会館
建築年度	S41.3 (築 52 年)	S48.1 (築 45 年)	S40.6 (築 53 年)	S45.12 (築 47 年)	S45.12 (築 47 年)	H2.3 (築 28 年)	S43.5 (築 50 年)
構造	SRC 造	RC 造	RC 造	SRC 造	RC 造	SRC 造	SRC 造

#### ② 県庁周辺県有施設等の概要

区分	南地区	北地区	中山手地区		
	⑧ 南駐車場	⑨ 公社館	⑩ 神戸総合庁舎	⑪ 生田文化会館 (神戸市施設)	⑫ 社会福祉研修所 (旧医師会館)
建築年度	—	S56.7 (築 37 年)	S38.12 (築 54 年)	S58.2 (築 35 年)	S54.11 (築 38 年)
構造	—	RC 造	RC 造	RC 造	RC 造