投資事業評価調書(新規)

| 部課室名 | 砂防課 | | | 記入責任者職氏名 (担当者氏名) | | 砂防課長 森(井上 尊 | | 脇康等詩) | | 内線 | 4459 (4467) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|-------------------------------|--|-------|----------------|---------|----------------|--|
| 事業種目 | 急傾斜地崩壊対策事業 | | 急傾斜地 | 事業名 急傾斜地崩壊対策事業 くとやま 久斗山(1)地区 | | 事業区間 美方郡新温泉 くとやま 久斗山 | | | 総事業費 内用地補償費 | | 1 . 7 億円 | |
| | | | 在 | 地 | | 事業持予定金 | | | | 完成予定年 度 | | |
| 美方郡 | | | 郎 新温泉町 久斗山 | | | H 1 | | | 9 H 1 9 H 2 2 | | | |
| 事業目的 | | | | | 事業内容 | | | | | | | |
| 防災対策 急傾斜地崩壊危険箇所であり、斜面崩壊による危険性が高いため、防災対策工事を行い、地域住民の人命、財産ならびに県道、河川等を保全する。 (負担割合 国 : 45.0% 果 : 45.0% 地元:10.0% | | | | | | | | | | | | |
| 評価視点 | | | 評価結果の説明 | | | | | | | | | |
| (1)必要性 安全・安心 | | ・久斗山(1)地区は、急傾斜地崩壊危険箇所である。 ・保全人家 1 6 戸ならびに県道、(二)久斗川等の公共施設が集中している。 ・斜面全体は荒廃し、表層崩壊跡や数多くの転石が見受けられ、斜面崩壊の 危険性は高い。 | | | | | | | | | | |
| 快適性・ゆとり | | ・山村部を縁取る緑の斜面は、地域の豊かな景観環境を構成するものであり 斜面崩壊防止工事による環境保全効果は高い。 | | | | | | | | | | |
| 地域ニーズ | | ・斜面全体は荒廃し、表層崩壊跡や数多くの転石が見受けられることから、 がけ周りの住民は不安を募らせており、地元から防災対策の早期要望が出 ている。 | | | | | | | | | | |
| (2)有効性・効率性 有効性 | | ・保全人家16戸に加えて迂回路のない県道(2路線)及び(二)久斗川等 があることから事業効果が高い。 | | | | | | | | | | |
| 効率性 | | ・事業実施に向けた地元要望があり、町の協力体制も整っているため円滑な事業執行が可能である。 | | | | | | | :め円滑な | | | |
| (3)環境適合性 | | ・擁壁工の施工に当たっては、法面掘削を法裾の最小限に抑え、既存斜面の 緑を残すことで環境保全に努める。 | | | | | | | | | | |
| (4)優先性 | | ・斜面全体は荒廃し、表層崩壊跡や数多くの転石が見受けられることから早 急な対策が必要である。 ・斜面の崩壊により人命(人家16戸)、迂回路の無い県道等に被害が生じ る。 | | | | | | | | | | |