## 新規事業評価調書

【急傾斜地崩壊対策事業】

井根口地区

県土整備部 土木局 砂防課

## 投資事業評価調書(新規)

| 部課室名 | 県土整備部土木局 | 記入責任者職氏名 | 砂防課長  | 市川     | 和幸 | 山伯     | 4459 |
|------|----------|----------|-------|--------|----|--------|------|
|      | 砂防課      | 記入貢任者職氏名 | (防災係長 | 木本 和彦) | 门旅 | (4467) |      |

| 事業  | 急傾斜地崩壊        | 事業名                           | 事 業                                    | 区間                      | 総事業費             | 1.3 億円                                |  |  |  |  |
|---|---------------|-------------------------------|--|-------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 種目  | 対策事業          | 急傾斜地崩壊対策                      | 丹沙                                     | 皮市                      | 内用地              |                                       |  |  |  |  |
|   |               | 井根口地区                         | 青垣                                     | いなづち<br><b>订稲土</b>      | 補償費              | -                                     |  |  |  |  |
|   | I             | 所 在 地                         |  |                         | 度 完了             | 完了予定年度                                |  |  |  |  |
| 丹波市青垣町稲土  |               |                               |  | 平成 26 年度 平成 28 年度       |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               | 事業内容                          |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| 当地区は斜面崩壊の危険性が高いことから、急傾斜地崩   |               |                               |  | 急傾斜地崩壊対策事業              |                  |                                       |  |  |  |  |
| 壊危険箇所となっており、斜面の下部には人家 12 戸、市                                      |               |                               |  | 擁壁工 310m                |                  |                                       |  |  |  |  |
| 道などがある。<br>  そのため、地域の人命・財産を守り、安全・安心な暮ら                            |               |                               |  | 高さ3.0m~6.0m  <br>「負担割合] |                  |                                       |  |  |  |  |
|   | •             |                               | 3・別度を守り、女主・女心な春ら<br>2 次山地防災・土砂災害対策 5 箇 |                         |                  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |  |  |  |
|   | • • • • • • • | 」に基づき、急傾斜地崩壊対                 | 地元: 10.0%                              |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   | する。           |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| 主   | 平価視点          |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               | 稲土の井根口地区の急傾斜地崩壊危険箇所(北近畿豊岡自動車道 |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| (1)必要性   稲土の开根口地区の急傾斜地崩壊危険固所(北近畿豊岡<br>  青垣ICより北西へ約4km)            |               |                               |  | _, , ,, , , .           |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               | 斜面は荒廃しており、崩壊箇所も認められ、危険な状態である。 |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               | がけ直下に多くの人家が連たんしており、土砂災害の危険性が高 |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| l l'o   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| ( - )   |               | 敬哉で数はもの数供に加え                  | 기 lv av                                | 7 <i>(</i> 共1-1 ト17 土   | - 7小 ((( 宝 ) ) - | ·笠の方宝                                 |  |  |  |  |
| (2)有効性・効率性   警戒避難体制の整備に加え、ハード整備により土砂<br>  を図り、地域の安全・安心な暮らしの確保に大きな |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               | で四つ、他物の文土「文心は合うしの唯体に八つは別木がのる。 |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| [事業執行環境] 事業の趣旨について十分な理解を得られることから工事着                               |               |                               |  |                         |                  | 事着手が                                  |  |  |  |  |
| 見込め、円滑な事業の執行が可能である。   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| (3)環境適合性 斜面の改変を最小限にとどめ、既存木を可能な限り残                                 |               |                               |  | 限り残し                    | 、周辺環             |                                       |  |  |  |  |
|   |               | 境との調和に努める。                    |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
| (4)優先   | 先性            | 保全対象には、人家12戸、                 | 市道などが                                  | あり、斜面                   | が荒廃し             | ている。                                  |  |  |  |  |
| そのため、地元要望も強く、協力体制も見込める  |               |                               |  | ことから、                   | 早期事              |                                       |  |  |  |  |
|   |               | 業着手を図る。                       |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |
|   |               |                               |  |                         |                  |                                       |  |  |  |  |

