


# 石垣照明配管 景観改善検討

令和5年3月23日

## 照明配管の現状



### 委員意見

- 優れた景観を壊す完全な異物
- 地下に埋められないか？

## 改善策


STEP 0 : 史跡における工事の留意点  
⇒ 史跡に影響を及ぼさないよう配慮が必要



STEP 1 : 確認調査※で遺構面確認(令和5年4月予定)  
※ 6箇所(縦1m×横1m×深0.5m)で試掘

遺構面が深い(影響なし)

遺構面が浅い(影響あり)



STEP 2 : 文化庁へ現状変更許可申請



STEP 3 : 工事実施 (令和5年度中)