

武庫川流域における台風23号等に伴う農林施設被害状況

(金額単位:百万円)

区分	神戸市			西宮市			宝塚市			三田市			篠山市			合計				
	箇所数	被害量	被害金額	箇所数	被害量	被害金額	箇所数	被害量	被害金額	箇所数	被害量	被害金額	箇所数	被害量	被害金額	箇所数	被害量	被害金額		
農地	田	23	301 m 1.94 ha	26.2	6	106 m 0.31 ha	8	14	246 m 2.05 ha	20.2	35	620 m 3.56 ha	83.2	1	42 m 0.20 ha	4	79	1,315 m 8.06 ha	141.6	
	畑	-	- m - ha	-	1	0.01 ha	0.6	3	0.08 ha	7.1	3	0.11 ha	6.5	-	- ha	-	7	0.20 ha	14.2	
	その他	241	1,760 m 19.95 ha	186.2	40	145 1.5 ha	19.4	78	554 m 12.87 ha	42.7	42	523 m 7.2 ha	18.3	62	751 m 6.04 ha	44	463	3,733 m 47.56 ha	310.6	
	計 A	264	2,061 m 21.89 ha	212.4	47	251 m 1.82 ha	28	95	800 m 15.00 ha	70	80	1,143 m 10.87 ha	108	63	793 m 6.24 ha	48	549	5,048 m 55.82 ha	466.4	
	農業用施設	ため池	17	246 m	31.3	-	- m	-	3	36 m	13.5	5	100 m	59	1	18.5 m	7	26	400 m	110.8
		水路	17	547 m	33.3	4	33 m	2.05	23	906 m	58.2	12	545 m	47.5	3	178 m	10	59	2,209 m	151.05
		頭首工	-	- m	-	-	- m	-	-	- m	-	2	8.7 m	5	-	- m	-	2	8.7 m	5
		道路	4	80 m	9.2	-	- m	-	2	25 m	2.9	10	136 m	28.5	-	- m	-	16	241 m	40.6
		その他	100	-	122.3	10	-	6.95	99	-	108.4	58	-	8	67	-	112.2	334	-	357.85
	計 B	138	873 m	196.1	14	33 m	9	127	967 m	183	87	789.7 m	148	71	196.5 m	129.2	437	2,859 m	665.3	
林地・風倒木・林道	林地	国有林以外 の林地	2	1,404 m <sup>2</sup>	50	2	900 m <sup>2</sup>	165	1	100 m <sup>2</sup>	1.2	7	3,100 m <sup>2</sup>	445	1	35 m <sup>2</sup>	4	13	5,539 m <sup>2</sup>	665.2
		国有林	-	- m <sup>2</sup>	-	-	- m <sup>2</sup>	-	-	- m <sup>2</sup>	-	1	1,200 m <sup>2</sup>	-	-	- m <sup>2</sup>	-	1	1200 m <sup>2</sup>	-
	計	2	1,404 m <sup>2</sup>	50	2	900 m <sup>2</sup>	165	1	100 m <sup>2</sup>	1.2	8	4,300 m <sup>2</sup>	445	1	35 m <sup>2</sup>	4	14	6,739 m <sup>2</sup>	665.2	
	風倒木	-	- m <sup>2</sup>	-	-	- m <sup>2</sup>	-	-	- m <sup>2</sup>	-	4	9700 m <sup>2</sup>	4	-	- m <sup>2</sup>	-	4	9,700 m <sup>2</sup>	4	
	林道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計 C	2	1,404 m <sup>2</sup>	50	2	900 m <sup>2</sup>	165	1	100 m <sup>2</sup>	1.2	8	4,300 m <sup>2</sup>	449	1	35 m <sup>2</sup>	4	18	16,439 m <sup>2</sup>	665.2		
計(A+B+C)	404		458.5	63		202	223		254.2	175		705	135		181.2	1,004		1796.9		

- 1)この数値は、第11回委員会で報告した農林水産関係被害状況の「農地・ため池等農業用施設」、「林地・林道」の詳細と「風倒木」を新たに加えたものです。
- 2)この数値は、河川計画課、宝塚土木事務所が関係各課にヒアリングを行い平成17年2月7日に作成したものです。
- 3)被害数値は、武庫川流域内における各市の数値です。(ただし、神戸市、篠山市の「その他」は、市全体の数値となっています。)
- 4)風倒木の被害数値は、台風16・18・23号被害の集計されたものです。

神戸市における被害状況

区分	箇所	被災数量		備考		
		数量	単位			
農地	田		(9)	m	上段()は畦畔延長	
		北区長尾町宅原	0.03	ha		
		北区大沢町市原	(20)	m		"
			0.08	ha		
		北区長尾町上津	(10)	m		"
			0.04	ha		
		北区長尾町上津	(11)	m		"
			0.05	ha		
		北区長尾町宅原	(12)	m		"
			0.06	ha		
		北区道場町塩田	(12)	m		"
			0.11	ha		
		北区道場町塩田	(12)	m		"
			0.11	ha		
		北区八多町附物	(8)	m		"
			0.36	ha		
		北区八多町柳谷	(11)	m		"
			0.04	ha		
		北区八多町吉尾	(13)	m		"
			0.07	ha		
		北区八多町吉尾	(12)	m		"
			0.04	ha		
		北区八多町柳谷	(7)	m		"
	0.04	ha				
北区八多町深谷	(17)	m	"			
	0.07	ha				
北区八多町附物	(13)	m	"			
	0.03	ha				
北区八多町附物	(17)	m	"			
	0.23	ha				
北区道場町塩田	(41)	m	"			
	0.22	ha				
北区八多町柳谷	(11)	m	"			
	0.04	ha				
北区大沢町上大沢	(5)	m	"			
	0.04	ha				
北区大沢町上大沢	(19)	m	"			
	0.04	ha				
北区長尾上津	(10)	m	"			
	0.11	ha				
北区大沢町上大沢	(10)	m	"			
	0.02	ha				
北区八多町柳谷	(11)	m	"			
	0.07	ha				
北区有野上唐櫃	(10)	m	"			
	0.04	ha				
計		(301)	m	23 箇所		
		1.94	ha			
畑	-	-	-			
その他		(1760)	m	下記数字は神戸市全体 241 箇所		
		19.95	ha			
計		(2061)	m	264 箇所		
		21.89	ha			

神戸市における被害状況

区分	箇所	被災数量		備考	
		数量	単位		
農業用施設	ため池	北区長尾町宅原	9	m	堤崩壊延長
		北区長尾町上津	6	m	"
		北区大沢町日西原	9	m	"
		北区大沢町日西原	14	m	"
		北区大沢町上大沢	10	m	"
		北区八多町上小名田	15	m	"
		北区八多町上小名田	22	m	"
		北区八多町上小名田	18	m	"
		北区八多町上小名田	27	m	"
		北区八多町中	13	m	"
		北区八多町柳谷	13	m	"
		北区八多町附物	5	m	"
		北区道場町塩田	15	m	"
		北区長尾町上上津	13	m	"
		北区大沢町日西原	36	m	"
		北区八多町附物	14	m	"
		北区八多町柳谷	7	m	"
	計		246	m	17箇所
	水路	北区道場町塩田	19	m	
		北区道場町塩田	260	m	
北区長尾町宅原		10	m		
北区長尾町豊浦		15	m		
北区長尾町上津		12	m		
北区長尾町上津		10	m		
北区大沢町日西原		65	m		
北区大沢町上大沢		10	m		
北区大沢町上大沢		28	m		
北区大沢町上大沢		8	m		
北区八多町吉尾		7	m		

神戸市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考	
			数量	単位		
農業用施設	水路	北区八多町附物	10	m		
		北区八多町附物	51	m		
		北区八多町附物	9	m		
		北区八多町柳谷	11	m		
		北区有野町唐櫃	9	m		
		北区有野町二郎	13	m		
	計		547	m	17 箇所	
	頭首工	-	-	-		
	道路	北区道場町塩田	10	m		
		北区大沢町市原	52	m		
北区有野町唐櫃		8	m			
北区八多町中		18	m			
計		80	m	4 箇所		
その他		-	-	下記数字は神戸市全体 100 箇所		
計			138	箇所		
林地・風倒木・林道	林地	国有林以外の 林地	北区長尾町上津	1004	m <sup>2</sup>	山腹崩壊
		北区有野町唐櫃	400	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
		計		1404	m <sup>2</sup>	2 箇所
	国有林	-	-	-		
	計		1404	m <sup>2</sup>	2 箇所	
	風倒木	-	-	-		
	林道	-	-	-		
計			1404	m <sup>2</sup>	2 箇所	

### 西宮市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考	
			数量	単位		
農地	田	山口町下山口	(72) 0.2	m ha	上段()は畦畔延長	
		塩瀬町名塩	0.01	ha		
		塩瀬町名塩	(7) 0.02	m ha	上段()は畦畔延長	
		塩瀬町名塩	(4) 0.01	m ha	"	
		塩瀬町名塩	(17) 0.03	m ha	"	
		塩瀬町名塩	(6) 0.04	m ha	"	
	計		(106) 0.31	m ha	6箇所	
	畑	塩瀬町名塩	0.01	ha		
	計		0.01	ha	1箇所	
	その他		(145) 1.5	m ha	40箇所	
計			(251) 1.82	m ha	47箇所	
農業用施設	ため池	-	-	-		
	水路	塩瀬町名塩	9	m		
		塩瀬町名塩	13	m		
		塩瀬町名塩	7	m		
		塩瀬町名塩	4	m		
	計		33	m	4箇所	
その他				10箇所		
計			33	m	14箇所	
林地・風倒木・林道	林地	国有林以外の林地	山口町	0	m <sup>2</sup>	山腹崩壊 幅3m
			塩瀬町名塩	900	m <sup>2</sup>	溪流荒廃
		計	900	m <sup>2</sup>	2箇所	
	国有林	-	-	-		
	計		900	m <sup>2</sup>	2箇所	
	風倒木	-	-	-		
	林道	-	-	-		
計			900	m <sup>2</sup>	2箇所	

### 宝塚市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考
			数量	単位	
農地	田	上佐曾利安宅	(59) 0.28	m ha	上段()は畦畔延長
		上佐曾利松田	(13) 0.08	m ha	"
		上佐曾利寺ノ上	(19) 0.1	m ha	"
		下佐曾利欠ケ附	(10) 0.05	m ha	"
		大原野大日裏	(13) 0.38	m ha	"
		玉瀬下坂井	(11) 0.03	m ha	"
		玉瀬奥中山	(20) 0.13	m ha	"
		玉瀬赤八ゲ	(11) 0.16	m ha	"
		玉瀬赤八ゲ	(12) 0.06	m ha	"
		玉瀬辻ケ平井	(17) 0.09	m ha	"
		玉瀬道別	(29) 0.19	m ha	"
		切畑奥フンベツ	(6) 0.04	m ha	"
		切畑南カイチ	(6) 0.09	m ha	"
		切畑ヒヨ畑	(20) 0.37	m ha	"
	計		(246) 2.05	m ha	14 箇所
	畑	大原野池ノ上	0.02	ha	
		玉瀬水上	0.02	ha	
		玉瀬ワカソ	0.04	ha	
	計		0.08	ha	3 箇所
	その他		(554) 12.87	m ha	78 箇所
計			(800) 15.00	ha	95 箇所
農業用施設	ため池	波豆北山	-	m	土砂堆積
		大原野穴虫	26.5	m	"
		下佐曾利谷	9.3	m	"
	計		36	m	3 箇所

### 宝塚市における被害状況

区 分	箇所	被災数量		備考	
		数量	単位		
農業用施設	水路	上佐曾利谷口	33	m	
	上佐曾利松田	6	m		
	下佐曾利谷	26	m		
	長谷中上山	15	m		
	長谷中上山	6	m		
	大原野大日裏	72	m		
	大原野狐谷	13	m		
	大原野猪ノ谷	15	m		
	波豆湯谷掛	23	m		
	波豆大畑	41	m		
	境野口境井	87	m		
	境野中山田	82	m		
	境野梨ガ谷	62	m		
	玉瀬細尾	5	m		
	玉瀬樋口	34	m		
	玉瀬下池垣内	13	m		
	玉瀬赤八ゲ	55	m		
	玉瀬樽谷	5	m		
	玉瀬辻ヶ平井	162	m		
	玉瀬道別	36	m		
	玉瀬桃堂	26	m		
	玉瀬持田	16	m		
	切畑ヒヨ畑	73	m		
計		906	m	23 箇所	

### 宝塚市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考	
			数量	単位		
農業用施設	頭首工	-	-	-		
	道路	玉瀬横道下	18	m		
		玉瀬持田	7	m		
	計		25	m	2 箇所	
	その他			m	99 箇所	
計			127	箇所		
林地・風倒木・林道	林地	国有林以外の 林地	下佐曾利	100	m <sup>2</sup>	
		計		100	m <sup>2</sup>	1 箇所
	国有林	-	-	-		
	計		100	m <sup>2</sup>	1 箇所	
	風倒木	-	-	-		
	林道	-	-	-		
計			100	m <sup>2</sup>	1 箇所	



### 三田市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考
			数量	単位	
農地	田	東区	(45) 0.53	m ha	上段()は畦畔延長
		寺村	(14) 0.04	m ha	"
		寺村	(38) 0.1	m ha	"
		寺村	(8) 0.03	m ha	"
		池尻	(25) 0.06	m ha	"
		貴志	(10) 0.05	m ha	"
		貴志	(14) 0.08	m ha	"
		三輪	(10) 0.12	m ha	"
		志手原	(8) 0.03	m ha	"
		志手原	(26) 0.16	m ha	"
		志手原	(15) 0.07	m ha	"
		志手原	(11) 0.02	m ha	"
		志手原	(26) 0.05	m ha	"
		志手原	(10) 0.07	m ha	"
		香下	(33) 0.14	m ha	"
		香下	(11) 0.13	m ha	"
		砥石川	(14) 0.06	m ha	"
		桑原西	(14) 0.01	m ha	"
		高次	(32) 0.05	m ha	"
		上青野	(8) 0.12	m ha	"
		広野	(10) 0.09	m ha	"
		上内神上	(10) 0.03	m ha	"
		中野	(22) 0.11	m ha	"
		母子	(23) 0.21	m ha	"
		母子	(16) 0.08	m ha	"
		母子	(21) 0.12	m ha	"

### 三田市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考
			数量	単位	
農地	田	四辻	(12) 0.06	m ha	"
		市ノ瀬	(11) 0.03	m ha	"
		木器	(15) 0.04	m ha	"
		木器	(13) 0.05	m ha	"
		波豆川	(12) 0.03	m ha	"
		波豆川	(17) 0.06	m ha	"
		上須磨田	(12) 0.16	m ha	"
		下須磨田	(5) 0.13	m ha	"
		東山	(49) 0.44	m ha	"
		計	(620) 3.56	m ha	35 箇所
	畑	桑原西	0.02	ha	"
		上内神上	0.07	ha	
		母子	0.02	ha	
	計	0.11	ha	3 箇所	
	その他	(523) 7.2	m ha	42 箇所	
計	(1143) 10.87	ha	80 箇所		
農業用施設	ため池	寺村	31	m	堤崩壊延長
		三輪	10	m	"
		高次	30	m	"
		木器	18	m	"
		木器	11	m	"
	計	100	m	5 箇所	
	水路	母子	16	m	
		寺村	15	m	
		寺村	18	m	
貴志		10	m		

### 三田市における被害状況

区分	箇所	被災数量		備考	
		数量	単位		
農業用施設	水路	虫尾	9	m	
		成谷	28	m	
		砥石川	60	m	
		山田	8	m	
		高次	41	m	
		波豆川	320	m	
		下相野	13	m	
		平野	7	m	
	計		545	m	12箇所
	頭首工	下槻瀬	2.4	m	
		十倉	6.3	m	
	計		8.7	m	2箇所
	道路	波豆川	22	m	
		東山	8	m	
		東区	8	m	
		東区	10	m	
		志手原	15	m	
		成谷	28	m	
		成谷	9	m	
		山田	12	m	
母子		11	m		
洞		13	m		
計		136	m	10箇所	
その他			m	58箇所	
計		87	箇所		

### 三田市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考	
			数量	単位		
林地・風倒木・林道	林地	国有林以外の 林地	下槻瀬	1500	m <sup>2</sup>	溪流崩壊
		西野上	800	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
		加茂	300	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
		沢谷	200	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
		志手原	100	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
		下槻瀬	100	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
		市ノ瀬	100	m <sup>2</sup>	山腹崩壊	
	計		3100	m <sup>2</sup>	7箇所	
	国有林	万代	1200	-	山腹崩壊	
	計		1200	m <sup>2</sup>	1箇所	
	計		4300	m <sup>2</sup>	8箇所	
	風倒木	下里	2200	m <sup>2</sup>		
	下里	2700	m <sup>2</sup>			
	酒井	2000	m <sup>2</sup>			
	上槻瀬	2800	m <sup>2</sup>			
計		9700	m <sup>2</sup>	4箇所		
林道	-	-	-			
計		14000	m <sup>2</sup>	12箇所		

### 篠山市における被害状況

区 分		箇所	被災数量		備考	
			数量	単位		
農地	田	真南条中	(42) 0.2	m ha	上段()は畦畔延長	
	計		(42) 0.20	m ha	1箇所	
	畑	-	-	-		
	その他		(751) 6.04	m ha	下記数字は篠山市全体 62箇所	
計			(793) 6.24	ha	63箇所	
農業用施設	ため池	真南条上	18.5	m	堤崩壊延長	
	計		19	m	1箇所	
	水路	真南条上	45	m		
		南矢代	42	m		
		真南条上	91	m		
	計		178	m	3箇所	
	頭首工	-	-	-		
	道路	-	-	-		
その他			m	下記数字は篠山市全体 67箇所		
計			71	箇所		
林地・ 風倒木・ 林道	林地	国有林以外の 林地	後川上	35	m <sup>2</sup>	山腹崩壊
		計		35	m <sup>2</sup>	1箇所
	国有林	-	-	-		
	計		35	m <sup>2</sup>	1箇所	
	風倒木	-	-	-		
	林道	-	-	-		
計			35	m <sup>2</sup>	1箇所	

**ため池の被害状況(土堤の崩壊状況)**  
場所: 三田市木器



**田んぼの被害状況(畦の崩壊状況)**  
場所: 三田市高次



**風倒木被害状況**  
場所: 三田市下里



**風倒木被害状況**  
場所:三田市酒井



**風倒木被害状況**  
場所:三田市上槻瀬

