

現地視察箇所資料

第2回猪名川圏域整備計画懇談会 ～現地視察行程～


○視察予定箇所

- ・ 駄六川 : 未改修箇所
- ・ 最明寺川 : 浸透に対して検討を要する箇所
- ・ 銀橋付近 : 狭窄部など
- ・ 多田院 : 板橋、庚申塚など
- ・ 一庫大路次川 : 事業実施箇所
- ・ 槻並川 : 事業実施箇所

※上記に加え、一庫ダム管理所にて一庫ダムにおける環境対策の説明を予定

表 現地視察行程 (案)


地点	発着	時刻	所要時間	距離	備考
みつなかホール	出発	12:30			
		↓	(10分)	4.5km	
1. 駄六川	到着	12:40	15分		
	出発	12:55			
		↓	(15分)	5.0km	
2. 最明寺川	到着	13:10	10分		
	出発	13:20			
		↓	(15分)	6.0km	
3. 銀橋付近	到着	13:35	15分		狭窄部
	出発	13:50			
		↓	(5分)	2.5km	
4. 多田院	到着	13:55	15分		板橋 庚申塚
	出発	14:10			
		↓	(10分)	5km	
5. 一庫大路次川	到着	14:20	10分		事業実施箇所
	出発	14:30			
		↓	(10分)	2.5km	
6. 一庫ダム 「一庫ダムの環境復元対策」 説明：一庫ダム管理所	到着	14:40	70分 ※トイレ 休憩含む		環境対策の説明
		14:50～15:30			
	出発	15:50			
		↓	(20分)	7.0km	
7. 槻並川	到着	16:10	20分		事業実施箇所
	出発	16:30			
		↓	(30分)	7.0km	
みつなかホール	到着	17:00			



① 駄六川 (R171 号線 上流部)

4

3



②最明寺川（南ひばりガ丘中学校付近）

4



③ (猪名川) 銀橋付近

07





画像 © 2011 Cnes/Spot, Image, Digital Earth Technology, DigitalGlobe, GeoEye

⑤一庫大路次川（文殊橋付近）

7



⑦槻並川（松尾橋付近）

8

