

# 【施設効果事例】二ノ谷地区(兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町)

災害発生日：平成30年7月7日

降雨状況：連続雨量 397mm (7月4日 24時～8日11時)

時間最大雨量 31mm (7月6日 13時00分～14時00分)

※神戸雨量観測所 (兵庫県)

こうべし すまく いちのたにちょう

発生箇所：兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町

状況：平成30年7月豪雨によりがけ崩れが発生したが、平成28年度に急傾斜地崩壊防止施設が整備されており、土砂等を捕捉。人家等への被害を未然に防止。

