

中規模工事実績一覧

【令和元年度】

No.	故障内容	修繕内容	計(千円)
1	第一駐車場出口精算機修繕	部品交換	122
2	南地区四阿修繕	腐食部分修繕	200
3	海上プロムナード放送設備非常用バッテリー修繕	部品交換	119
4	南地区芝生広場看板移設補修	移設補修	162
5	3号トイレハンガードア修理	部品交換	157
6	1号トイレ補修工事	便器交換修理	270
7	園路補修工事	舗装補修工事	194
8	消防設備逆止弁取替工事	部品交換修理	194
9	管理事務所無停電電源修理	電源装置交換修繕	124
10	北地区遊具修理(ブランコ)	部品交換修理	190
11	北地区遊具修理(複合遊具)	部品交換修理	148
12	管理事務所空調機修理	部品交換修理	162
13	5号トイレフラッシュバルブ補修	部品交換修理	292
14	旧武藤山治邸扉劣化対策修繕工事	既存扉取外・締切材設置修繕	105
15	乗用芝刈機LX279電装部品交換修理	部品交換修繕	148
16	ITVカメラ修理	部品交換修理	261
17	ITVカメラ現地取り付け修繕	取り付け修繕	197
18	旧武藤山治邸木製建具金具修繕	部品交換修理	198
19	ロボットゲート受信機修繕	部品交換修理	293
20	乗用ロータリーモ7LX279集草部修理	部品交換修理	111
21	乗用ロータリーモ7LX280デッキ部修理	部品交換修理	289
22	旧武藤山治邸手摺設置	安全不備手摺設置	143
23	旧武藤山治邸トップ装飾修繕	劣化部分更新	121
24	南地区プロムナード前西側階段修繕	劣化部修理	300
25	複合遊具踏板修繕	腐食部分修繕	275
26	木製ベンチ座板交換修繕	腐食部分修繕	297
27	舞子デッキ・南地区 平板補修	平板割れグラつき補修	196
工事費 計			5,267

中 規 模 工 事 実 績 一 覧

【令和2年度】

No.	故障内容	修繕内容	計(千円)
1	駐車場看板塗装等修繕	看板修正、塗装	178
2	プロムナード女子トイレ自動水栓故障	自動洗浄スイッチ等交換修理	154
3	旧武藤山治邸絵画展示	武藤氏寄贈絵画展示	96
4	旧武藤山治邸庭石等設置	武藤氏寄贈 庭石・灯笼・水鉢 組立作業	473
5	地下駐車場自火報受信機故障（武藤山治邸自火報故障含む）	7/25の落雷による自火報回復旧及び調査	161
6	旧武藤山治邸2階空調機故障	7/25の落雷による電源系統部品 取替え	347
7	プロムナード女子トイレ自動水栓手洗い故障	自動水栓手洗い交換部品製造中止に伴い新品への交換修理	165
8	複合遊具チューブスライダースライダー部亀裂	部品交換修理	267
9	プロムナード券売機部浸水対策	浸水対策シート設置	121
10	旧武藤山治邸自動火災報知機の誤発報頻発による中継器取替	中継器取替	160
11	南地区プロムナード前 歩道舗装劣化補修	舗装打ち替え	193
12	南地区プロムナード前 園路舗装劣化補修	舗装打ち替え	193
13	南地区東入口付近歩道インターロッキング松の根による不陸	松の根除去後にインターロッキング張替え	101
14	遊具老朽化撤去処分	遊具撤去処分	253
15	旧武藤山治邸建具老朽破損改修	建具（雨戸）製作	990
16	旧武藤山治邸建具老朽改修	建具塗装等	275
17	火災報知器受信機更新に伴う避雷器追加取付	避雷器取付	209
18	複合遊具吊りロープ上部摩耗補修	部品交換修理	199
19	消防設備点検不備改修（プロムナード・地下駐車場）	部品取替等修繕	252
20	消防設備点検不備改修（旧武藤邸・旧木下家）	部品取替等修繕	166
21	プロムナード西 水路破損	水路補修	231
22	プロムナード西 モニュメント破損	モニュメント補修	152
23	駐車場ゲートセンサーライト故障	部品交換修理	116
24	駐車場改修（バリカー設置）	バリカー設置	842
25	駐車場サイン改修	駐車場サイン改修及び更新	146
26	公園内案内サイン劣化補修（南地区4号トイレ付近）	サイン更新	182
工事費 計			6,619

中 規 模 工 事 実 績 一 覧

【令和3年度】

No.	故障内容	修繕内容	計(千円)
1	北地区手洗い排水不良	排水管(透水管)松の根原因排水不良による管交換及び回所設置	121
2	複合遊具ウッドステップ破損	部品交換修理	210
3	R3.2月3月消防設備点検による不良個所改修(海上プロムナード 感知器、誘導灯、非常照明)	感知器、誘導灯バッテリー、非常照明バッテリー交換	295
4	R3.2月3月消防設備点検による不良個所改修(地下駐車場 感知器、非常照明)	感知器、非常照明バッテリー交換	298
5	R3.2月3月消防設備点検による不良個所改修(海上プロムナード垂れ壁、地下駐車場排煙)	調整及び不良個所調査	152
6	乗用ロータリーモア収集装置ブロワー経年劣化	収集装置ブロワー交換修理	223
7	プロムナード券売機2号機音声不良	内部パソコン交換修理	177
8	旧木下家住宅山門腐食	腐食部撤去及び接ぎ木	204
9	南地区照明不点灯	安定器交換修理	279
10	南地区外灯不点灯	ランプ交換修理	238
11	東地区外灯不点灯・分電盤破損	ランプ安定器交換修理・分電盤修理	193
12	複合遊具木製部劣化	木製部交換修理	257
13	ベンチ木製部劣化	木製部交換修理及びステンボルト溶接修理	111
14	R3.8月消防設備点検による不良個所改修(地下駐車場 感知器、非常照明)	感知器、非常照明バッテリー交換	189
15	R3.8月消防設備点検による不良個所改修(海上プロムナード 感知器、アンプスピーカー、誘導灯)	感知器、アンプバッテリー、スピーカー、誘導灯、誘導灯バッテリー交換	298
16	R3.8月消防設備点検による不良個所改修(海上プロムナード 非常照明)	非常照明バッテリー交換	292
17	プロムナード看板灯玉切れ(橋の科学館側スロープ上部)	器具劣化によりLED化	226
18	旧武藤山治邸階段絨毯摩耗劣化	絨毯更新	138
工事費 計			3,900

中 規 模 工 事 実 績 一 覧

【令和4年度】

No.	故障内容	修繕内容	計(千円)
1	乗用ロータリーモアLX279 モアクラッチ故障	モアクラッチ交換	102
2	乗用ロータリーモアLA-125モア部経年劣化	モア部交換修理	190
3	東地区バリカー未設置	バリカー設置	171
4	第1駐車場精算機 新500円硬貨未対応	部品交換	112
5	プロムナードシャワートイレ劣化(3カ所)	シャワートイレ更新	270
6	駐車場看板劣化	枠再塗装及び劣化看板製作取付	198
7	プロムナード汚水ポンプフロートスイッチ不良等	フロートスイッチ交換修理	275
8	健康遊具老朽化	撤去	127
9	プロムナード8Fエレベーターホール自動ドア動作不良	各種部品交換修理	440
10	旧武藤山治邸木製建具不具合	部品交換修理	102
11	地下駐車場鋼製扉腐食劣化による不具合	ハンドル、ドアチェック等更新	245
12	プロムナード女子トイレベッド破損	部品無しにつき新品に交換	242
13	駐車場標識照明劣化不点灯	灯具更新	215
14	プロムナード8F女子トイレ自動水栓漏水	スイッチバルブ等交換修理	286
15	プロムナード鋼製7, 8階 ドアリミットスイッチ、ドアチェック腐食不良	リミットスイッチ1個交換調整1個調整、ドアチェック1個交換	167
16	舞子デッキベンチ座板劣化	4基ベンチ座板交換(木製→廃プラスチック素材)	232
17	園内ベンチ座板劣化	1基ベンチ座板交換(木製→廃プラスチック素材)	108
18	駐車場標識照明劣化不点灯	灯具更新	204
19	案内サイン劣化	看板(3枚)作成交換	138
工事費 計			3,822

中 規 模 工 事 実 績 一 覧

【令和5年度】

No.	故障内容	修繕内容	計(千円)
1	乗用ロータリーモアLA125 セル及びエンジン不調	エンジン積替え修理	239
2	プロムナード丸木橋ガラスひび割れ	ガラス交換修理	113
3	駐車場管理小屋エアコン老朽化故障	エアコン更新	193
4	プロムナード8F男子女子トイレシャワー故障	部品交換修理	116
5	プロム入口シャッターモーター不調	モーター交換修理	324
6	デッキ～中央 スロープ補装劣化	補装打ち換え	193
7	消防設備点検不良箇所	交換修理等	299
8	プロムナード8Fトイレ水栓故障	部品交換修理	284
9	プロムナード展望ガラス劣化	ガラス交換調査	418
10	プロムナード給水管漏水多発	給水管交換	418
11	プロムナード展望ガラス劣化	ガラス交換修理	902
12	南地区芝生剥げ	芝生更新	292
13	海上ﾌﾟﾛﾓﾅｰﾄﾞ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(1,2号機)照明劣化	LED照明に交換修理	158
14	海上ﾌﾟﾛﾓﾅｰﾄﾞ 1階入口扉鍵穴劣化不良	シリンダー取替修理	204
15	中央地区四阿柱腐食	補強修繕	248
16	海上ﾌﾟﾛﾓﾅｰﾄﾞ 8階垂れ壁不良	部品取替調整修繕	627
17	木下家応接室エアコン基盤等不良	更新	396
18	旧武藤山治邸塗裝修繕	飾り部材製作、ケレン及び塗裝修繕	435
19	南地区他 松保全	伐木、整枝、枯枝撤去等工事	990
工事費 計			6,846